



DRAGO F.LLI SRL - VIA YURI GAGARIN 6/A - 42123 REGGIO EMILIA - TEL 0522 327660 -

FAX 0522 327552 - info@creativewall.it - www.creativewall.it

Vers.  
28/5/14

## **CICLO DA SEGUIRE PER REALIZZARE EFFETTO "OXXIDO FERRO" in 4 semplici step**

OXXIDO FERRO è un ciclo decorativo per uso interno.

Leggere le schede tecniche e di sicurezza dei vari prodotti da utilizzare nel ciclo OXXIDO FERRO.

**OXXIDO FONDO (fondo universale di collegamento) consente di realizzare l'effetto OXXIDO FERRO anche su supporti diversi dal muro (legno, ferro, alluminio, pvc, ecc)**

### **1° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO**

Applicazione di una mano di OXXIDO FONDO su muro non sferinante, diluito al 5-10% con acqua (se il muro è sferinante applicare precedentemente una mano di isolante murale all'acqua opportunamente diluito). Applicazione a pennello o rullo pelo corto. **MESCOLARE BENE PRIMA DI APPLICARE IL PRODOTTO.**

***ATTENDERE MINIMO 4 - 5 ORE DALL'APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO PRIMA DI APPLICARE OXXIDO FERRO***

### **2° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FERRO**

Prima di applicare OXXIDO FERRO verificare che la mano di OXXIDO FONDO sia perfettamente asciutta. Applicare due mani di OXXIDO FERRO a rullo pelo corto o pennello, pronto all'uso (diluizione max 10% con acqua se applicato a pennello). Far trascorrere minimo 4 - 5 ore tra una mano e l'altra; prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. **MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE.**

***ATTENDERE MINIMO 12 ORE DALLA SECONDA MANO DI OXXIDO FERRO PRIMA DI APPLICARE OXXIDO PATINA***

### **3° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO PATINA**

Applicazione di minimo due mani di OXXIDO PATINA a pennello / spugna marina / spruzzino (spruzzino tipo detergenti). Attendere almeno 3 - 4 ore tra la prima e la seconda mano; prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. Non diluire. **MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE.** Prima di applicare OXXIDO PATINA si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e proteggere pelle e occhi con appositi strumenti di protezione (guanti e occhiali).

***NELLE SUCCESSIVE 12 - 36 ORE DALL'APPLICAZIONE DELL'ULTIMA MANO DI OXXIDO PATINA HA LUOGO L'OSSIDAZIONE DEL FONDO (OXXIDO FERRO)***

### **4° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FINITURA**

Una volta trascorse 12-36 ore (ma è possibile far trascorrere anche un tempo maggiore) dall'ultima mano di OXXIDO PATINA ed ottenuto il grado di ossidazione ricercato è possibile "bloccare l'ossidazione" e "proteggere la decorazione" applicando una o più mani di OXXIDO FINITURA. Più mani di OXXIDO FINITURA determineranno un inscurimento graduale della decorazione ma ne aumenteranno la protezione; nel caso di applicazione di più di una mano di OXXIDO FINITURA attendere almeno 6-8 ore tra una mano e l'altra. PRIMA DI APPLICARE LA PRIMA MANO DI OXXIDO FINITURA si consiglia di "spazzolare e spolverare la superficie da trattare con un pennello asciutto muovendo la ruggine in polvere depositata in eccesso sulla superficie". Applicare OXXIDO FINITURA diluito 1:3 con acqua (**mescolare bene prima di applicare**).

### **NOTE E SUGGERIMENTI OPERATIVI:**


- Il grado di ossidazione ed il risultato finale dell'ossidazione è variabile ed in relazione con:**
- il numero di mani di OXXIDO PATINA applicate: applicando più di due mani di OXXIDO PATINA l'ossidazione sarà maggiore e più intensa;
  - la quantità di OXXIDO PATINA applicata per mano (una maggior quantità di OXXIDO PATINA determina una maggior ossidazione);
  - la temperatura dell'aria e del supporto (con temperatura dell'aria inferiore ai 10°C l'ossidazione è molto lenta);
  - lo strumento applicativo prescelto: pennello, spugna, spruzzino;
  - il tempo trascorso tra le varie mani di OXXIDO FERRO e OXXIDO PATINA;
  - il tempo trascorso tra l'ultima mano di OXXIDO PATINA e la mano (o le mani) di OXXIDO FINITURA. (maggiore è il tempo maggiore l'ossidazione finale ottenuta). Se l'ossidazione non viene "bloccata" applicando OXXIDO FINITURA continuerà nel tempo ma con sempre minore intensità, ed aumenterà la quantità di "ruggine" (polvere) depositata sulla superficie decorata.



DRAGO F.LLI SRL

Via Yuri Gagarin 6/A - 42123  
REGGIO EMILIA - TEL 0522  
327660 / FAX 0522 327552 /  
info@creativewall.it /  
www.creativewall.it

[www.facebook.com/oxxidopaint](http://www.facebook.com/oxxidopaint)



DRAGO F.LLI SRL - VIA YURI GAGARIN 6/A - 42123 REGGIO EMILIA - TEL 0522 327660 -

FAX 0522 327552 - info@creativewall.it - www.creativewall.it

Vers.  
28/5/14

## **CICLO DA SEGUIRE PER REALIZZARE EFFETTO "OXXIDO RAME" in 4 semplici step**

OXXIDO RAME è un ciclo decorativo per uso interno.

Leggere le schede tecniche e di sicurezza dei vari prodotti da utilizzare nel ciclo OXXIDO FERRO.

**OXXIDO FONDO (fondo universale di collegamento) consente di realizzare l'effetto OXXIDO FERRO anche su supporti diversi dal muro (legno, ferro, alluminio, pvc, ecc)**

### **1° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO**

Applicazione di una mano di OXXIDO FONDO su muro non sferinante, diluito al 5-10% con acqua (se il muro è sferinante applicare precedentemente una mano di isolante murale all'acqua opportunamente diluito). Applicazione a pennello o rullo pelo corto. **MESCOLARE BENE PRIMA DI APPLICARE IL PRODOTTO.**

***ATTENDERE MINIMO 4 - 5 ORE DALL'APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO PRIMA DI APPLICARE OXXIDO RAME***

### **2° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO RAME**

Prima di applicare OXXIDO RAME verificare che la mano di OXXIDO FONDO sia perfettamente asciutta. Applicare due mani di OXXIDO RAME a rullo pelo corto o pennello, pronto all'uso (diluizione max 10% con acqua se applicato a pennello). Far trascorrere minimo 4 - 5 ore tra una mano e l'altra; prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. **MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE.**

***ATTENDERE MINIMO 12 ORE DALLA SECONDA MANO DI OXXIDO RAME PRIMA DI APPLICARE OXXIDO PATINA***

### **3° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO PATINA**

Applicazione di minimo due mani di OXXIDO PATINA a pennello / spugna marina / spruzzino (spruzzino tipo detergenti). Attendere almeno 3 - 4 ore tra la prima e la seconda mano; prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. Non diluire. **MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE.** Prima di applicare OXXIDO PATINA si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e proteggere pelle e occhi con appositi strumenti di protezione (guanti e occhiali).

***NELLE SUCCESSIVE 12 - 36 ORE DALL'APPLICAZIONE DELL'ULTIMA MANO DI OXXIDO PATINA HA LUOGO L'OSSIDAZIONE DEL FONDO (OXXIDO RAME)***

### **4° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FINITURA**

Una volta trascorse 12-36 ore (ma è possibile far trascorrere anche un tempo maggiore) dall'ultima mano di OXXIDO PATINA ed ottenuto il grado di ossidazione ricercato è possibile "bloccare l'ossidazione" e "proteggere la decorazione" applicando una o più mani di OXXIDO FINITURA. Più mani di OXXIDO FINITURA determineranno un inscurimento graduale della decorazione ma ne aumenteranno la protezione; nel caso di applicazione di più di una mano di OXXIDO FINITURA attendere almeno 6-8 ore tra una mano e l'altra. PRIMA DI APPLICARE LA PRIMA MANO DI OXXIDO FINITURA si consiglia di "spazzolare e spolverare la superficie da trattare con un pennello asciutto muovendo la ruggine in polvere depositata in eccesso sulla superficie". Applicare OXXIDO FINITURA diluito 1:3 con acqua (**mescolare bene prima di applicare**).

### **NOTE E SUGGERIMENTI OPERATIVI:**

**Il grado di ossidazione ed il risultato finale dell'ossidazione è variabile ed in relazione con:**

- il numero di mani di OXXIDO PATINA applicate: applicando più di due mani di OXXIDO PATINA l'ossidazione sarà maggiore e più intensa;
- la quantità di OXXIDO PATINA applicata per mano (una maggior quantità di OXXIDO PATINA determina una maggior ossidazione);
- la temperatura dell'aria e del supporto (con temperatura dell'aria inferiore ai 10°C l'ossidazione è molto lenta);
- lo strumento applicativo prescelto: pennello, spugna, spruzzino;
- il tempo trascorso tra le varie mani di OXXIDO RAME e OXXIDO PATINA;
- il tempo trascorso tra l'ultima mano di OXXIDO PATINA e la mano (o le mani) di OXXIDO FINITURA. (maggiore è il tempo maggiore l'ossidazione finale ottenuta). Se l'ossidazione non viene "bloccata" applicando OXXIDO FINITURA continuerà nel tempo ma con sempre minore intensità, ed aumenterà la quantità di "ruggine" (polvere) depositata sulla superficie decorata.



DRAGO F.LLI SRL

Via Yuri Gagarin 6/A - 42123  
REGGIO EMILIA - TEL 0522  
327660 / FAX 0522 327552 /  
info@creativewall.it /  
www.creativewall.it

[www.facebook.com/oxidopaint](http://www.facebook.com/oxidopaint)



DRAGO F.LLI SRL - VIA YURI GAGARIN 6/A - 42123 REGGIO EMILIA - TEL 0522 327660 -  
FAX 0522 327552 - info@creativewall.it - www.creativewall.it

Vers.  
28/5/14

## CICLO DA SEGUIRE PER REALIZZARE EFFETTO "OXXIDO 1+1" in 4 semplici step

OXXIDO 1+1 è un ciclo decorativo per uso interno. **Per ottenere l'effetto 1+1 è necessario unire e mescolare insieme, in pari quantità (1:1), OXXIDO RAME e OXXIDO FERRO (e sono necessarie 3 mani di OXXIDO PATINA)**

Leggere le schede tecniche e di sicurezza dei vari prodotti da utilizzare nel ciclo OXXIDO FERRO. **OXXIDO FONDO (fondo universale di collegamento) consente di realizzare l'effetto OXXIDO FERRO anche su supporti diversi dal muro (legno, ferro, alluminio, pvc, ecc)**

### 1° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO

Applicazione di una mano di OXXIDO FONDO su muro non sfrarinante, diluito al 5-10% con acqua (se il muro è sfrarinante applicare precedentemente una mano di isolante murale all'acqua opportunamente diluito). Applicazione a pennello o rullo pelo corto. **MESCOLARE BENE PRIMA DI APPLICARE IL PRODOTTO.**

**ATTENDERE MINIMO 4 - 5 ORE DALL'APPLICAZIONE DI OXXIDO FONDO PRIMA DI APPLICARE "OXXIDO 1+1"**

### 2° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO 1+1

Per ottenere l'effetto "OXXIDO 1+1" occorre mescolare insieme una lattina di OXXIDO RAME con una lattina di OXXIDO FERRO ed amalgamare perfettamente il composto. Prima di applicare "OXXIDO 1+1" verificare che la mano di OXXIDO FONDO sia perfettamente asciutta. Applicare due mani di "OXXIDO 1+1" a rullo pelo corto o pennello, pronto all'uso (diluizione max 10% con acqua se applicato a pennello). Far trascorrere minimo 4 - 5 ore tra una mano e l'altra; prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. **MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE.**

**ATTENDERE MINIMO 12 ORE DALLA SECONDA MANO DI "OXXIDO 1+1" PRIMA DI APPLICARE OXXIDO PATINA**

### **3° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO PATINA**

Applicazione di **minimo tre mani** di OXXIDO PATINA a pennello / spugna marina / spruzzino (spruzzino tipo detergenti). Attendere almeno 3 - 4 ore tra la prima e la seconda mano; prima di applicare la seconda mano verificare che la prima mano sia perfettamente asciutta. Non diluire. **MESCOLARE BENE IL PRODOTTO PRIMA DELL'APPLICAZIONE.** Prima di applicare OXXIDO PATINA si raccomanda di leggere la scheda di sicurezza e proteggere pelle e occhi con appositi strumenti di protezione (guanti e occhiali).

***NELLE SUCCESSIVE 12 - 36 ORE DALL'APPLICAZIONE DELL'ULTIMA MANO DI OXXIDO PATINA HA LUOGO L'OSSIDAZIONE DEL FONDO "OXXIDO 1+1"***

### **4° STEP: APPLICAZIONE DI OXXIDO FINITURA**

Una volta trascorse 12-36 ore (ma è possibile far trascorrere anche un tempo maggiore) dall'ultima mano di OXXIDO PATINA ed ottenuto il grado di ossidazione ricercato è possibile "bloccare l'ossidazione" e "proteggere la decorazione" applicando una o più mani di OXXIDO FINITURA. Più mani di OXXIDO FINITURA determineranno un inscurimento graduale della decorazione ma ne aumenteranno la protezione; nel caso di applicazione di più di una mano di OXXIDO FINITURA attendere almeno 6-8 ore tra una mano e l'altra. **PRIMA DI APPLICARE LA PRIMA MANO DI OXXIDO FINITURA** si consiglia di "spazzolare e spolverare la superficie da trattare con un pennello asciutto muovendo la ruggine in polvere depositata in eccesso sulla superficie". Applicare OXXIDO FINITURA diluito 1:3 con acqua (**mescolare bene prima di applicare**).

### **NOTE E SUGGERIMENTI OPERATIVI:**

**Il grado di ossidazione ed il risultato finale dell'ossidazione è variabile ed in relazione con:**

- il numero di mani di OXXIDO PATINA applicate: applicando più di tre mani di OXXIDO PATINA l'ossidazione sarà maggiore e più intensa;
- la quantità di OXXIDO PATINA applicata per mano (una maggior quantità di OXXIDO PATINA determina una maggior ossidazione);
- la temperatura dell'aria e del supporto (con temperatura dell'aria inferiore ai 10°C l'ossidazione è molto lenta);
- lo strumento applicativo prescelto: pennello, spugna, spruzzino;
- il tempo trascorso tra le varie mani di OXXIDO 1+1 e OXXIDO PATINA;
- il tempo trascorso tra l'ultima mano di OXXIDO PATINA e la mano (o le mani) di OXXIDO FINITURA. (maggiore è il tempo maggiore l'ossidazione finale ottenuta). Se l'ossidazione non viene "bloccata" applicando OXXIDO FINITURA continuerà nel tempo ma con sempre minore intensità, ed aumenterà la quantità di "ruggine" (polvere) depositata sulla superficie decorata.



DRAGO F.LLI SRL

Via Yuri Gagarin 6/A - 42123  
REGGIO EMILIA - TEL 0522  
327660 / FAX 0522 327552 /  
info@creativewall.it /  
www.creativewall.it

[www.facebook.com/oxidopaint](http://www.facebook.com/oxidopaint)